

Ceník servisu odpružení RockShox

Kompletní (velký) servis (rebase) vidlic RockShox

Judy - 1800 Kč

Lyrik - 2450-3000 Kč (dle ročníku)

Recon - 1800 Kč

Reba - 1800 Kč

SID - 1550-2100 Kč (dle ročníku)

Pike - 2450-3000 Kč (dle ročníku)

Zeb - 3100 Kč

RS 1 - 2500 Kč

SID Brain - 3700 Kč

Patrona SID Brain - 1700 Kč (bez vidlice)

Malý servis vidlic RockShox - 650 Kč

Kompletní (velký) servis (rebase) tlumičů RockShox

Monarch - 2560 Kč

Monarch plus - 2560 Kč

Deluxe - 2700 Kč

Super Deluxe - 2700 Kč

Super Deluxe Coil (pružinový) - 2200 Kč

SID Luxe - 2800 Kč

RS Specialized BRAIN 2018-2020 - 3790-5990 Kč

RS Specialized BRAIN 2021+ - 3890-4490 Kč

Malý servis tlumičů RockShox - 600 Kč

Ceník servisu odpružených vidlic FOX

Fit 4 - 4400 Kč

Grip - 4200 Kč

Kompletní (velký) servis (rebase) vidlic FOX Float 34

Fit 4 - 4550 Kč

Grip - 4400 Kč

Grip 2 - 4400 Kč

Kompletní (velký) servis (rebase) vidlic FOX Float 36

Fit 4 - 4600 Kč

Grip - 4400 Kč

Grip 2 - 4400 Kč

Kompletní (velký) servis (repase) vidlic FOX Float 38

Fit 4 - 4700 Kč

Grip - 4400 Kč

Grip 2 - 4400 Kč

Kompletní (velký) servis (repase) vidlic FOX Float 40

Fit 4 / pružina - 4100 Kč

Grip - 4500 Kč

Grip 2 - 4500 Kč

RC2 / pružina - 4100 Kč

Malý servis vidlic FOX - 750 Kč

Ceník servisu tlumičů FOX

Kompletní (velký) servis (repase) tlumičů FOX

Float x2 - 3700 Kč

DHX 2 - 3200 Kč

Float 2024 - 3300 Kč

Float DPS - 3100 Kč

Float RP/2/23 - 3000 Kč

Float X - 3200 Kč

DRCV - Kč

DPX 2 - 3900 Kč

Float x2022+ - 3700 Kč

Float SL - 3200 Kč

RE:aktiv - 3700 Kč

Thrushaft - 3200 Kč

Isostrut - 4400 Kč

Brain - 3300 Kč

Micro Brain - 3300 Kč

DHX 3.0 / 4.0 / 5.0 - 2300 Kč

VAN RC - 2300 Kč

Malý servis tlumičů FOX - 550 Kč

Servis odpružení Suntour

Cena kompletního servisu (repase) vidlic a tlumičů Suntour se odvíjí od stavu komponentu.

Kompletní servis repase vidlice - 1200 Kč / h

Malý servis vidlice - 700 Kč

Malý servis tlumiče - 600 Kč

Servis odpružení Marzocchi

Kompletní (velký) servis (repase) vidlic Marzocchi

Bomber 58 - 4500 Kč

Bomber Z1 - 4400 Kč

Bomber Z2 - 3850 Kč

Kompletní (velký) servis (repase) tlumičů Marzocchi

Bomber Coil (pružinová) - 2300 Kč

Bomber Air (vzduchová) - 3700 Kč

Servis odpružení DVO

Cena kompletního servisu (repase) vidlic a tlumičů DVO se odvíjí od stavu komponentu.

Kompletní servis repase vidlice - 1250 Kč / h

Malý servis vidlice - 700 Kč

Malý servis tlumiče - 600 Kč

Výměny kluzných pouzder vidlic

Výměna kluzných pouzder (futer) 32 mm - 3700 Kč

Výměna kluzných pouzder (futer) 34 mm - 3700 Kč

Výměna kluzných pouzder (futer) 36 mm - 3700 Kč

Výměna kluzných pouzder (futer) 38 mm - 3700 Kč

Výměna kluzných pouzder (futer) 40 mm - 3700 Kč

Servis (repase) teleskopických sedlovek

FOX Transfer - 3600 Kč

RockShox Reverb (včetně AXS) - 3200 Kč

Malý servis teleskopické sedlovky - 550 Kč